

## IST - Tids- og handlingsplan for APV og Trivselsmåling 2018

### Fysiske forhold: WP 9 A + B, 17-25

Tema/udfordring	antal	Handling	Start/slut	Opfølgning	Ansvarlige
<b>Indeklima</b>					
Kursus salen WP 15: Dårlig luft og lugt gener. Ringe mulighed for udluftning	2	Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service			
Undervisningslokaler: Rodede lokaler, manglende kridt	2	Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service			
Kontorer: Varme om sommeren	13	Evt. byt af kontorer om sommeren. Evt. en blæser. Desuden evt. solfilm - det undersøges hvilke typer af solfilm andre institutter har haft succes med inden der bestilles til IST	jan 2019 -->	sommeren 2019	HG, KMG, FN, AZ
Kontorer: Kulde om vinteren (varme tændes for sent om morgenen, så lokalerne er kolde når medarbejderne møder ind kl. 8)	8	Kontakt Teknisk Service for aftale om at varmen tændes tidligere (og evt. slukkes tidligere)	jan 2019 -->		FN, AZ
Kontorer: Kulde om vinteren	1	Teknisk service er kontaktet for tætning af vinduer	jan-feb 2019		HG
Træk og kulde i JEE (OUH)	1	Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service			
Lugtgener (kontor WP 17): Lugt som "brakvand"	1	Løbende dialog med betjentene WP og Teknisk Service for identifikation af lugt, og løsning	efteråret 2018 -		FN, AZ
Lugtgener WP 19 - fra kantinen	1		->		FN, AZ
<b>Ergonomi</b>					

## IST - Tids- og handlingsplan for APV og Trivselsmåling 2018

### Fysiske forhold: WP 9 A + B, 17-25

Tema/udfordring	antal	Handling	Start/slut	Opfølgning	Ansvarlige
Arbejdsplads: Ej mulighed for korrekt placering af skærm.	1	Vedkommende havde kun en bærbar PC. Den pågældende har fået vejledning til bestille at stationær PC, og enhederne har alle talt om kravet for stationær arbejdsplads ved enhedsmøder.	dec. 2018		HG
Ønske om en ekstra skærm	1	Vedkommende aftaler med nærmeste leder	dec. 2018		KMG
Problemer med spændingshovedpiner pga. skærmarbejde	1	Vedkommende og AM-rep. drøfter muligheden for at skifte til anden stol for at kunne variere arbejdsstilling. Links til BFA's øvelser sendt til vedkommende	dec 2018-->		FN
<b>Øvrige</b>					
Støj fra udluftning af kælderen (frysere)	1	Alene et problem om sommeren, når vinduet er åbent. Der er mulighed for at låne et andet kontor.	dec. 2019		KMG
Støj fra elektronisk udstyr (GC-MS)	1	Placering i separat lokale?	dec. 2019 -->		AZ
Førstehjælpskasse er ikke opdateret/fyldt	1	Ny kasse bestilt af AM-rep.	jan-19		AZ, FN
Manglende kendskab til beredskabsplaner.	1	AM-rep. Gennemgang beredskabsplanerne igen	jan-19		AZ, FN

### Rengøring

## IST - Tids- og handlingsplan for APV og Trivselsmåling 2018

### Fysiske forhold: WP 9 A + B, 17-25

Tema/udfordring	antal	Handling	Start/slut	Opfølgning	Ansvarlige
Utilfredsstillende rengøring/manglende tid for rengøringspersonalet	2 (+)	Rengøringsmedarbejderne er imødekommende og vil gerne hjælpe, men har ikke den nødvendige tid til at løse opgaverne. En (flere?) medarbejdere blev opsagt efteråret 2018, og de tilbageværende i AM-gruppen skal nu løse endnu flere opgaver. Kritikken går både på manglende rengøring, men også på behandling af ISS-personalet.	dec. 2018 -->		SDU HOMAU

#### Omlædning i WP 19

Manglende plads i dameomklædnings- og baderum WP 19: Der er levet inddraget et omklædningsrum i WP21, så nu bliver rummet i kælderen WP 19 brugt af 65-70 personer. Rummet er 40 kvm. Inkl. tre baderum og 1 toilet. Der er enormt dårlig plads, ringe udluftning, dårlig lugt og manglende mulighed for opbevaring af tøj. Rummet benyttes af SDU, Eurest og OUH-ansatte, men primært OUH-ansatte.

1 Det er undersøgt om det var muligt at flytte/ændre på herreomklædningen i WP 19, men dette er IKKE muligt, da dette rum også er fuldt belagt. Samlet indmelding SUND??

dec. 2018 -->

AZ (FN)

#### Undervisningslokaler Winsløwsparken og OUH

Borde til undervisere placeret uhensigtsmæssigt og kan ikke hæves/sænkes

2 [Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service](#)

Manglede tavleplads

2 [Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service](#)

## IST - Tids- og handlingsplan for APV og Trivselsmåling 2018

### Fysiske forhold: WP 9 A + B, 17-25

Tema/udfordring	antal	Handling	Start/slut	Opfølgning	Ansvarlige
Manglende bord + stol til underviseren	1	Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service			
Tavle/projektor/lærred samt strømodtag til underviserens pc placeret uhensigtsmæssigt	8	Sendt M. Munk for fælles SUND indmelding til Teknisk Service			